

Instrukce k hloubkovému čištění Dřevěné venkovní palubky (naolejované)

Bona Care Program pro dřevěné podlahy




Bona PowerScrubber v kombinaci s Bona DeepClean W vyčistí venkovní dřevěné palubky rychle a efektivně. Jestliže použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.

Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu nasýtit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce). Je-li povrch stále neporušený, proveďte hloubkové čištění pomocí středního tlaku stroje. U silně znečištěného dřeva použijte stroj v plném výkonu.



- Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
- Nastavte kartáče na střední nebo vysokou úroveň tlaku (dle potřeby).
- Spláchněte dřevěné palubky vodou.
- Čistěte po směru prken.
- Opláchněte povrch palubek čistou vodou.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Nechte podlahu řádně zaschnout, než přistoupíte k aplikaci Bona Decking Oil.



Hloubkové čištění (A)


Instrukce k ochraně povrchu Dřevěné venkovní palubky (naolejované)

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Pokud je stávající povrch dřevěné venkovní palubky stále relativně neporušený, může být provedena jednoduchá údržba. Pokud však podlaha vypadá šedě, nevzhledně a dřevina se nerozpadá, je nutné dřevo nasýtit, vyživit olejem (viz postup na následující straně).

- Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hlubkové čištění (A) a nechte povrch zcela zaschnout.
- Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
- Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem, nebo pomocí leštícího stroje. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj.
- Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
- Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje. V případě, že začne pršet a olej nezaschnul, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.



Ochrana povrchu (B)

Instrukce k přeoledování Dřevěné venkovní palubky (naolejované)

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Přeoledování je nutné, pokud byl povrch poškozen sluncem. Aby se obnovila přirozená krása, musí být poškozená a zničená dřevěná prkna vyměněna před novým ošetřením pomocí Bona Decking Oil. Celý proces od čištění pomocí Bona Power Scrubber až po přeoledování.



- Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
- Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje.
- Spláchněte dřevěné palubky vodou.
- Čistěte po směru prken.
- Opláchněte povrch palubek čistou vodou a nechte povrch řádně zaschnout.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
- Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem nebo pomocí leštícího stroje. Hadru umístěte na pad pod leštící stroj.
- Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
- Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje. V případě, že začne pršet a olej nezaschl, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.



1:9



© A.I.S.E