



Bona LinoPrime

IMPRIMACIÓN AL AGUA



Imprimación de 2 componentes al agua para rellenar poros en suelos de linóleo.

Bona LinoPrime es una imprimación de poliuretano de secado rápido para rellenar poros en suelos de linóleo lijados y limpiados a fondo. Mejora la nivelación y uniformidad de la siguiente capa, que normalmente puede aplicarse al cabo de una hora.

- Rellena los poros
- Reduce la absorbencia
- Bajo consumo por m²
- Aplicación sencilla y segura



Bona LinoPrime

IMPRIMACIÓN AL AGUA

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Imprimación de poliuretano al agua de dos componentes
Contenido en sólidos:	Aprox. 23 %
Proporción de mezcla:	1 parte de endurecedor Bona LinoPrime Hardener por 24 partes de Bona LinoPrime
Tiempo de aplicación:	máximo 3 horas a 20 °C (menos si hace más calor)
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Herramientas de aplicación:	Rodillo de microfibra Bona (pelo de 11 mm)
Rendimiento:	20-25 m ² /l (≈50-40 g/m ²) por capa
Seguridad:	Imprimación: No clasificado Endurecedor: Clasificado. (Véase la ficha de datos de seguridad)
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros, incluido el hardener . 4.8 L barniz y 0.2 L hardener.
Certificados:	EMICODE; EC 1PLUS para emisiones muy bajas EN 71-3: seguro para su aplicación en juguetes infantiles

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo está totalmente libre de cualquier tipo de suciedad que pudiera perjudicar la adhesión. Eliminar cualquier tratamiento previo u otro tipo de contaminación es fundamental para asegurarse de una aplicación correcta de Bona LinoPrime. Bona ha desarrollado diferentes posibles soluciones dependiendo del tipo de suelo y del equipo disponible. Consulte la guía «Mejores prácticas para la renovación del suelo» disponible

en «Documentos» en la página de producto de Bona LinoPrime en bona.com para conocer la descripción completa de todas las soluciones recomendadas.

Efectúe siempre una prueba para evaluar la adhesión y asegurarse de la compatibilidad con la superficie antes de aplicar la imprimación a todo el suelo.



Bona LinoPrime

IMPRIMACIÓN AL AGUA

TRATAMIENTO

Renovación de suelos de linóleo:

1x Bona LinoPrime

1-2x Bona Pure Colour

1x Bona Pure HD

APLICACIÓN

1) Agite bien la imprimación y viértala en un cubo de mezclas Bona Mixing Bucket.

antes de aplicarla. Utilice la mezcla dentro del tiempo de aplicación recomendado (3 horas).

2) Añada lentamente al cubo una botella de Bona LinoPrime mientras remueve la mezcla a máquina. Remueva bien durante al menos un minuto. **Nota:** El endurecedor no debe añadirse directamente al envase de la imprimación. Solo se permite la mezcla externa. Si mezcla cantidades más pequeñas de la imprimación, asegúrese de respetar la proporción correcta de endurecedor e imprimación. Deje que la mezcla reaccione durante al menos cinco minutos

3) Aplique Bona LinoPrime con un rodillo de microfibra Bona (con pelo de 11 mm). Desplace el rodillo con un movimiento suave y fluido en sentido transversal para evitar acumulaciones de producto. El consumo es de unos 20-25 m²/l.

Para facilitar y acelerar el proceso de secado, se pueden utilizar ventiladores adecuados.

ADVERTENCIA: El linóleo y otros suelos porosos absorben agua fácilmente. Si se realiza una eliminación con productos químicos o en húmedo del restaurador antiguo u otro producto de mantenimiento, se debe dejar secar el suelo un mínimo de 24 horas en buenas condiciones. Se pueden utilizar ventiladores y calefactores para facilitar el proceso de secado. Tenga en cuenta que los restos de agua y agentes de limpieza químicos pueden impedir la adhesión correcta del producto. Las condiciones óptimas de procesamiento son entre 18 y 22 °C y una humedad relativa del 40 al 60 %. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad lo aumentan.

IMPORTANTE

Bona LinoPrime nunca debería utilizarse como tratamiento final para suelos resilientes.



Bona LinoPrime

IMPRIMACIÓN AL AGUA

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.