



Bona LinoPrime



Primário à base de água 2k para preenchimento de poros de pavimentos de linóleo.

Bona LinoPrime é um primário de secagem rápida à base de PUR para preenchimento de poros de pavimentos de linóleo após uma limpeza profunda ou lixagem. Melhora o nivelamento e a suavidade da camada seguinte, que poderá, geralmente, ser aplicada após apenas 1 hora.

- Preenche os poros
- Reduz a absorvência
- Baixo consumo por m²
- Aplicação segura e fácil



Bona LinoPrime

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário de poliuretano à base de água de 2 componentes
Conteúdo em sólidos:	23 % aprox.
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor Bona Pure Hardener por cada 19 partes de Bona LinoPrime
Tempo de aplicação:	Um máx. de 3 horas a 20 °C (menos tempo se a temperatura é maior)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	1-2 horas aprox. a 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de microfibra Bona (com pelo de 5mm)
Rendimento:	20-25 m2/litro (50-40 g/m2) por camada
Segurança:	Primer: Sem classificar Endurecedor: Classificado (veja-se a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros, incluindo endurecedor. 4,8 L de verniz e 0,2 L de endurecedor.
Certificações:	EMICODE; EC 1PLUS – emissões muito baixas em interior EN 71-3: Aplicação sobre brinquedos de crianças

PREPARAÇÃO

É necessário ter cuidado para garantir que o pavimento esteja completamente livre de qualquer contaminação que possa prejudicar a aderência. A remoção de qualquer polimento anterior, tratamento de conservação ou outra contaminação é um passo vital para garantir a aplicação bem-sucedida do Bona LinoPrime. A Bona desenvolveu várias soluções possíveis, dependendo do tipo de pavimento e do equipamento disponível. Consulte o guia

«Melhores práticas para renovação de pavimentos», disponível em «Documentos» na página do produto Bona LinoPrime em bona.com, para obter uma descrição completa de todas as soluções recomendadas.

Teste e avalie sempre a aderência para garantir a compatibilidade com a superfície antes de tratar todo o pavimento.



Bona LinoPrime

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Renovação de pavimentos de linóleo:

1x Bona LinoPrime

1x Bona Pure Colour (opcional)

1x Bona Pure HD

APLICAÇÃO

1. Agite bem o Primário e deite-o num balde de misturas Bona RS Mixing Bucket.

2. Acrescente lentamente uma garrafa de endurecedor Bona Pure Hardener enquanto mexe a mistura à máquina. Mexa bem durante pelo menos 2 minutos. Atenção: O endurecedor não deve ser acrescentado à embalagem do Primário. Só é possível a mistura externa. Se mistura quantidades mais pequenas de Primário, certifique-se de respeitar a proporção correta de endurecedor e primário. Deixe que a mistura faça efeito durante pelo menos 5 minutos antes de aplicar. Utilize a mistura dentro do tempo de aplicação recomendado (3 horas).

3. Aplique Bona LinoPrime com um rolo de microfibra Bona

(com pelo de 5 mm). Passe o rolo com um movimento suave e fluído em sentido transversal, evitando as acumulações de produto. O rendimento é de aprox. 20-25 m²/litro.

A aplicação de Bona Pure deve ser levada a cabo entre 1 hora e um máximo de 24 horas depois da camada anterior. Se este intervalo for superado (> 24 horas), é necessário e recomenda-se encarecidamente fazer uma lixagem intermédia com um pad Bona Scrad. A seguir, limpe a superfície passando o aspirador e efetuando uma limpeza a húmido.

Para favorecer e acelerar o processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores adequados.

ADVERTÊNCIA: O linóleo e outros pavimentos porosos absorvem facilmente a água. Se for feita uma remoção química ou húmida de verniz antigo ou outro produto de manutenção, o pavimento deve ter um tempo mínimo de secagem de 24 horas em boas condições. Para ajudar no processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores e aquecedores. Tenha em atenção que a água residual e os produtos químicos de limpeza no pavimento podem causar falhas de aderência! As condições ideais de processamento são entre 18-22 °C e 40-60% de humidade relativa. Temperaturas elevadas e baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto temperaturas baixas e humidade elevada aumentam o tempo de secagem.

IMPORTANTE!

Bona LinoPrime nunca deve ser utilizado como tratamento final pavimentos resilientes.



Bona LinoPrime

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.