



Bona Mix&Fill

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 2 mm



Spárový tmel na vodní bázi, používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm na dřevěných podlahách.

Bona Mix & Fill je spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevním brusným prachem pro vytvoření vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona a je vhodný jak pro světlé, tak tmavé dřeviny.

- Snadno brousitelný
- Rychleschnoucí
- Antikoroze (žádné skvrny od rzi)
- Snadno se mísí a aplikuje



Bona Mix&Fill

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 2 mm

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Akrylátová disperze
Poměr ředění:	Míchejte na hustotu podobnou řídké kaše.
Doba schnutí:	Do následné aplikace: 20 min ¹ Do broušení: 30 – 60 min ¹ Do ošetření lakem nebo olejem 1 – 2 hod ¹
	¹ Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí.
Nářadí k aplikaci:	Nerezová špachtle
Spotřeba:	8-12 m ² /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit mechanicky nebo drhnutím ve vodě. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	Nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obale.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů, 10 x 1 litr

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro broušení na holé dřevo použijte brusivo P60-80 (před konečným broušením). Optimální

podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–22°C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**



Bona Mix&Fill

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 2 mm

APLIKACE

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
2. Smíchejte produkt v nádobě s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci kaše.
3. Aplikujte směs rovnoměrně po celé podlaze pomocí nerezové špachtle. Dbejte na to, aby na podlaze nezůstávaly šmouhy nebo nahromaděné vrstvy tmelu.
4. Nechte tmel zaschnout a v případě potřeby aplikaci opakujte. Větší spáry mohou vyžadovat více vrstev.
5. Jakmile je tmelení dokončeno a povrch suchý, odstraňte

přebytečný Bona Mix&Fill přebroušením s brusivem se zrnitostí P100. Pro tento krok jsou vhodné například brusné mřížky Bona Net Alox/Ceramic.

6. Ošetřete podlahu jakoukoliv povrchovou úpravou Bona – postupujte podle příslušných návodů.

Poznámka: Bona Mix&Fill není vhodný pro spáry větší než 2 mm. Pro spáry do 3 mm použijte Bona Mix&Fill Plus.

DŮLEŽITÉ!

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem

smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com