



Bona PowerRemove R

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para quitar restauradores y productos de dispersión



Potente agente limpiador desarrollado para eliminar polish, ceras y residuos antiguos de suelos resilientes, como PVC, goma o linóleo

Fórmula innovadora con bajo riesgo de manchas, pero rápida y eficaz incluso en dosis bajas. Olor muy suave para un entorno de trabajo más agradable.

- Potente disolvente.
- Eficaz en dosis bajas.
- Olor muy suave



Bona PowerRemove R

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para quitar restauradores y productos de dispersión

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	>50 % disolventes solubles al agua, >30 % tensioactivos no-iónicos
Valor de pH:	Concentrado = 10,5, disolución 1:10 = 10
Disolución:	1:4 – 1:19 o 5-20 % añadido a agua limpia
Seguridad:	Clasificado (véase la ficha de datos de seguridad para obtener más información)
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.



Bona PowerRemove R

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para quitar restauradores y productos de dispersión

APLICACIÓN

Antes de la renovación con Bona Pure System

Analice el suelo y compruebe si hay daños, faltan juntas, etc. Las zonas donde exista riesgo de que penetre la humedad deberán ser reparadas antes del uso.

Proteja las zonas circundantes. Bona PowerRemove R puede marcar o ablandar otros materiales. Limpie los líquidos derramados y las salpicaduras de inmediato.

Antes de iniciar el proceso de limpieza, aplique una solución 1:10 de Bona PowerRemove R y agua tibia en una pequeña mancha para asegurarse de su funcionalidad y determinar si la concentración será efectiva. Aumente o reduzca la concentración según lo considere necesario.

1. Pase un aspirador y elimine la suciedad suelta y la arenilla.
2. Mezcle la concentración elegida en un cubo y aplique con una mopa o similar.
3. Extienda bien la mezcla sobre una sección del suelo y deje que se disuelva unos minutos hasta que el producto se haya reblandecido. Si fuera necesario aplicar más solución limpiadora, mézclela bien.
4. Lije la superficie en húmedo utilizando un abrasivo adecuado. Consulte las recomendaciones de lijado que aparecen a continuación.
5. Recoja el barrillo resultante con un aspirador o una Bona PowerScrubber.
6. Compruebe que se ha eliminado todo el producto de tratamiento anterior y repita el proceso si fuera necesario.
7. Una vez que el suelo está limpio, neutralice la superficie limpiando solo con agua limpia.

Se recomienda realizar un lijado general para PVC, linóleo y goma plana con Bona FlexiSand 1.9.

Paso 1

Lijado en húmedo

Bona Net Ceramic G80

Extrapesos: Opcional

Plato de accionamiento: Bona PowerDrive (Connect)

Producto de apoyo: Bona PowerRemove R Solution

Paso 2

Lijado en húmedo

Bona Diamond Abrasives G120

Extrapesos: No

Plato de accionamiento: Quattro disc

Producto de apoyo: Bona PowerRemove R Solution

Paso 3

Neutralización

Bona PowerScrubber

Cepillos blanco, rojo o verde

Producto de apoyo: Agua limpia

Se recomienda realizar un lijado general para suelos de goma o goma tipo Pirelli con Bona FlexiSand 1.9.

Paso 1

Lijado en húmedo

Cepillo de Nylon Bona Connect

Extrapesos: 1-2 pesos

Plato de accionamiento: Bona PowerDrive Connect

Producto de apoyo: Bona PowerRemove R Solution

Paso 2

Lijado en húmedo

Bona Scrad Pad con pad blanco de 23 mm como intermedio

Extrapesos: Opcional

Plato de accionamiento: Monodisco con ganchos para accionar pads



Bona PowerRemove R

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para quitar restauradores y productos de dispersión

Producto de apoyo: Agua limpia

Paso 3

Neutralización

Bona PowerScrubber

Cepillos blanco, rojo o verde

Producto de apoyo: Agua limpia

En la guía «Mejores prácticas para la renovación del suelo» se pueden consultar otros procesos de lijado.

Importante:

- No utilice pads intermedios mientras realiza el lijado en húmedo con la solución Bona PowerRemove R o sopesé utilizar pads desechables para el trabajo. Bona PowerRemove R destruirá los pads.
- Tras la mezcla con agua, Bona PowerRemove R se separará y asentará en el fondo del cubo durante unos minutos. Esto es normal. Agite la mezcla periódicamente para garantizar su consistencia. Esta es la razón por la que Bona PowerRemove R no debería aplicarse con una Bona PowerScrubber.

Eliminación general de productos restauradores

Antes de iniciar el proceso de limpieza, aplique una solución 1:10 de Bona PowerRemove R y agua tibia en una pequeña mancha para asegurarse de su

funcionalidad y determinar si la concentración será efectiva. Aumente o reduzca la concentración según lo considere necesario.

1. Pase un aspirador y elimine la suciedad suelta y la arenilla.
2. Mezcle la concentración elegida en un cubo y aplique con una mopa o similar.
3. Extienda bien la mezcla sobre una sección del suelo y deje que se disuelva unos minutos hasta que el producto restaurador o de tratamiento se haya reblandecido.
4. Frote la sección húmeda usando una pulidora monodisco equipada con un pad rojo o verde. También se puede utilizar un Bona Fiber Pad como alternativa.
5. Recoja el barrillo resultante con un aspirador o una Bona PowerScrubber.
6. Compruebe que se ha eliminado todo el producto restaurador o de tratamiento anterior y repita el proceso si fuera necesario.
7. Limpie y neutralice una última vez con agua limpia.

Importante:

- Tras la mezcla con agua, Bona PowerRemove R se separará y asentará en el fondo del cubo durante unos minutos. Esto es normal. Agite la mezcla cada cierto tiempo para garantizar su consistencia. Esta es la razón por la que Bona PowerRemove R no debería aplicarse con una Bona PowerScrubber.



Bona PowerRemove R

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para quitar restauradores y productos de dispersión

IMPORTANTE

- Recomendamos establecer zonas de prueba con diferentes mezclas para evaluar la eficacia de limpieza del producto. Comience con una proporción de mezcla de 1:5.
- La concentración de la solución siempre debe ajustarse a las condiciones del recubrimiento del suelo y al nivel de suciedad existente.
- En los suelos de linóleo es preciso hacer siempre una prueba en una zona poco visible para comprobar la retención del color, a fin de evitar la decoloración por el uso de los agentes limpiadores y el lijado.
- Tenga en cuenta que los suelos de linóleo son muy absorbentes. Aun cuando la superficie puede parecer

seca, todavía puede quedar algo de agua en los poros. Por esta razón, se necesita un tiempo de secado mínimo de 24 horas en buenas condiciones antes de proceder al recubrimiento de la superficie. Los deshumidificadores, ventiladores, etc., pueden ser útiles para garantizar un secado adecuado.

- Tras decapar la superficie con Bona PowerRemove R, será necesario aplicar un nuevo recubrimiento protector sobre el suelo.
- Limpie los abrasivos cada cierto tiempo durante el proceso de trabajo para asegurarse de su eficiencia y limpie todo el equipo inmediatamente tras el uso.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.