



Bona PU Filler

2-SLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ TMEL A LEPIDLO

Pro renovaci elastických podlah



2-složkový polyuretanový tmel a lepidlo. Vyvinut pro rychlou a odolnou opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou přilnavostí k mnoha materiálům.

Lze také použít k lepení menších kusů podlahy. Odolný vůči vysokým nárazům, zvýšené teplotě, vlhkosti a mnoha rozpouštědlům a chemikáliím.

- Super rychlé vytvrzení
- Vynikající přilnavost
- Vysoká odolnost
- Bez zápachu



Bona PU Filler

2-SLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ TMEL A LEPIDLO

Pro renovaci elastických podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	směs polyolů v kombinaci s isokyanátovým prepolymerem
Barva:	Světle šedá
Doba schnutí:	cca 30 min. (20°C/60%R.H)
Nářadí k aplikaci:	Aplikační kartušová pistole
Spotřeba:	Dle velikosti použití
Bezpečnost:	Klasifikováno, další podrobnosti viz bezpečnostní list
Otevřená doba:	3,5 minuty
Čištění:	Bona Cleaning Wipes čisticí ubrousky, aceton, ethanol (líh). Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.
Záruční lhůta:	18 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +8°C a překročit +32°C.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	12 x 250 ml (1x kartuš + 1x špička na kartuš)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Vyčistěte spáru, prasklinu nebo otvor. Uřízněte všechny volné povrchy a obruste vhodným brusivem. Nakonec povrch otřete acetonem nebo ethanolem (líh), nebo jiným rozpouštědlem a nechte zaschnout.

Před použitím se doporučuje vyzkoušet vhodnost produktu. Vzhledem k rozmanitosti materiálů, místa a podmínek zpracování, nelze zaručit funkčnost.



Bona PU Filler

2-SLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ TMEL A LEPIDLO

Pro renovaci elastických podlah

APLIKACE

1. Otevřete kartuš a vložte ji do aplikační kartušové pistole. Připevněte špičku na kartuš.
2. Vytlačte materiál, dokud nezačne vytékat.
3. Vytlačte 25-50 mm materiálu a zlikvidujte.
4. Vyplňte trhlinu. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte mírné přeplnění. POZNÁMKA: Pokud neprobíhá aplikace tmelu, je nutné jej občas lehce vytlačit, aby nedošlo k vytvrzení produktu ve špičce. Po dokončení tmelení nechte špičku zaschnout. Při opětovném použití vyměňte špičku.
5. Obruste opravenou oblast brusivem P 120, dokud tmel nemá rovný povrch.
6. Celé místo přelakujte s Bona LinoPrime nebo Bona Pure Colour, dle pokynů.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti materiálů a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161