

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Frost**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **přírozně
matná**

Bíle pigmentovaný olej se vetře do dřevěné podlahy pro vyhlazení detailů a dosažení většího lesku.

Vzhled: Nordic Milk. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil Frost

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Bona Nordic Tone naneste pomocí aplikačního padu (8–10 m²/l).	5–10 h
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného leštičkového padu (cca 20 m²/l).	
4. Počkejte 15–30 minut, aby se olej vsáknul do podlahy. Povrch vyleštěte leštičkou s červeným padem, případně podle potřeby přidejte další olej.	15–30 min
5. Po dalších 15–30 minutách setřete přebytečný olej bavlněným hadrem.	15–30 min
6. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přeleštěte pomocí Bona Wool Padu.	12–24 h

Další informace

- Pro ochranu pigmentovaného povrchu můžete aplikovat Bona Hard Wax Oil, jako finální povrchovou úpravu. Pro zachování vzhledu použijte verzi extra mat.

Zvláštní opatření

Doporučujeme aplikaci Bona Hard Wax Oil pro zajištění větší odolnosti proti opotřebení a ochraně pigmentace. Používá se jako finální povrchová úprava.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.