



NÁVOD NA ÚDRŽBU ELASTICKÝCH PODLAH

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čisticí prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.



Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.



Hlubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaže se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zbarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.



Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.





NOVÝ

UŽ ŽÁDNÝ KBELÍK S VODOU, JEN NASPREJUJ A SETŘÍ

Nový! Bona Premium Spray Mop

Bona[®]

Elastické podlahy

Bona Care Program pro elastické podlahy, jako je PVC, vinyl, linoleum, guma je inovativní vysoce účinný program ošetření a údržby elastických podlah. Od pravidelného čištění, přes hloub-

kové čištění, které odstraní usazené nečistoty, přes ochranu povrchu až po nový vzhled stávajících elastických podlah, bez nutnosti výměny podlahové krytiny za novou.

Obsah

Čištění	6
Hloubkové čištění	7
Ochrana povrchu	9
Přelakování	10



Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Instrukce k čištění

Pro efektivní čištění elastických podlah doporučujeme dva čisticí prostředky. Bona Clean R50 je určen pro běžné čištění - účinně rozpouští nečistoty, zatímco

Bona Clean R60 čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Pravidelnou údržbou dochází k redukci bakterií na podlaze.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60 s vodou (1 : 200). Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60 s vodou (1 : 200). Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Dusting a Cleaning Pad
- Bona Clean R50, Bona Clean R60
- Běžný čisticí stroj



Instrukce k hloubkovému čištění

Časem a zároveň při silném opotřebení se na podla-
ze vytvářejí skvrny a způsobují matný vzhled povrchu
podlahy. Hloubkové čištění s Bona Power Scrubber

a čističem Bona Remove R oživí vzhled matně vypa-
dajících podlah. Výsledkem je oživená čistá podlaha,
bez nutnosti její renovace s minimálními prostředky.



Odstraňte volné nečistoty.



Nastavte červené kartáče na střední
úroveň tlaku.



Dodržujte poměr ředění Bona Remove
R dle návodu.



Čistěte podlahu systematicky s Bona
Power Scrubber.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrub-
ber. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
3. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona
Remove R, zbývající objem nádrže doplňte vodou
– tj. 9 litrů.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na
podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku.
V případě usazených nečistot naneste čistič pomo-
cí stroje na znečištěnou oblast a nechte jej chvíli
působit. Pak toto místo důkladně vyčistěte.



- Po čištění umístěte stroj na vodě-
odolný povrch. Setřete spodní stranu
stroje, abyste zabránili odkapávání
tekutiny z kartáčů. Podle potřeby
ihned odstraňte zbývající roztok
z podlahy mopem.
- Bona Remove R naředěte s vodou
(poměr 1:1) a nalijte do láhve s roz-
prašovačem. Postříkejte znečiště-
nou část podlahy a vyčkejte 3 mi-
nuty. Vyčistěte pomocí stroje Bona
Power Scrubber.



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Pro odstranění silně usazených skvr a nečistot, nastavte stroj na maximální tlak. Používáte-li maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustá-
lém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona PowerRemove R
- Bona Mopy
- Bona Leštící stroj (zelený pad)
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

Bona®

Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Odstranění leštěnek

Pro zjednodušení odstranění starých leštěnek lze na povrch aplikovat tekutý odstraňovač. Níže naleznete postup k odstraňování Bona Shield R nebo

podobných údržbových přípravků, jako jsou leštěnky nebo poliše, z elastických podlah.



Vysajte prach a nečistoty.



Bona PowerRemove R naředíte čistou vodou (dle vhodné koncentrace).



Vyčistěte leštícím strojem se zeleným padem.



Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí Bona Power Scrubber.

Postup (Důležité - nejprve odhadněte vrstvu leštěnky!)

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Přípravek Bona PowerRemove R naředíte čistou vodou (dle vhodné koncentrace). Naneste zředěný Bona PowerRemove R na část povrchu, pomocí mopu. Nechte působit cca 5-10 min. Nedovolte, aby vnikl roztok do velkých mezer v povrchu.
3. Vyčistěte po sekcích, pomocí leštícího stroje se zeleným padem.
4. Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí Bona Power Scrubber se zelenými kartáči nebo vhodným vysavačem na vodu. Opakujte postup v další části. Jakmile je celá plocha ošetřena, neutralizujte ji pomocí čisté vody a Bona Power Scrubberu. Tento krok je důležitý, aby všechny zbytky Bona PowerRemove R byly důkladně odstraněny předtím, než bude aplikován nový nátěr. Nechte povrch důkladně zaschnout.

Produkty a stroje

- Bona PowerRemove R
- Bona Mopy
- Bona Leštící stroj (zelený pad)
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)



DŮLEŽITÉ: ODHAD VRSTVY LEŠTĚNKY

Odhadněte, jak silná je stará vrstva leštěnky, poliše nebo starého údržbového produktu na povrchu. Toto je velmi důležitý krok, který ovlivní další průběh postupu práce. Množství přítomné leštěnky na povrchu vám dá dobrou informaci o tom, jaké úsilí budete muset vynaložit k odstranění staré leštěnky. Pokud je na povrchu větší množství leštěnky, je možné, že bude zapotřebí celý proces zopakovat. Zbytky staré leštěnky mohou zachytit nečistoty na povrchu, což může ohrozit přilnavost následujícího nátěru.

- Přípravek Bona PowerRemove R naředíte čistou vodou (1:1) a naneste na malé místo na podlaze (cca Ø 5 cm). Začněte s nenápadnou oblastí.
- Pokud je na povrchu leštěnka, povrch se obvykle po několika minutách zbarví do bíla, ale nemusí to být pravidlem. Seškrábněte zkušební místo mincí a zkontrolujte, zda odstraňovač změkčil povrch. Pokud je na povrchu leštěnka, měla by se snadno odstranit mincí.
- Po několika minutách setřete veškeré zbytky odstraňovače, aby nedošlo k poškození povrchu.

Instrukce k ochraně povrchu

Bona Shield R poskytuje odolnou a ochrannou vrstvu na povrchu elastické podlahové krytiny, pro obnovení funkčnosti a nový lesklý vzhled. Aplikujte pokud po-

vrch vykazuje známky opotřebení, škrábance a matný vzhled. Pokud si nejste jisti typem povrchu, udělejte test na nenápadné ploše před celkovou aplikací.



Vysajte prach a nečistoty.



Vyčistěte povrch pomocí Bona Clean R50.



Aplikujte Bona Shield R pomocí Bona Applicator Padu a mopy.



Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku Bona Clean R50. V případě silného znečištění, postupujte podle pokynů pro hloubkové čištění. (Poznámka: nebudou-li nečistoty nejprve řádně odstraněny a bude aplikován Bona Shield R, nečistoty zůstanou pod ním a dále bude obtížné je odstranit.)
3. Nádobu Bona Shield R před aplikací důkladně protřeptejte. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad a mopy. Spotřeba: 30-50 m² / litr.
4. Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu, než podlahu zatížíte lehkou chůzí. Čištění mokrou metodou může být provedeno po 72 hodinách. Nepoužívejte vysoce alkalické čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch podlahy nebo částečně odstranit ochranu povrchu.

Produkty a stroje

- Bona Clean R50
- Shield R (mat / lesk)
- Bona Mopy a Bona Applicator Pad

Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma



Instrukce k přelakování

Přelakování dodá potřebnou odolnou ochranu povrchu. Tento postup odstraní fleky, škrábance, oděrky na povrchu, obnoví celkový vzhled a dodá protisk-


luzné vlastnosti. Periodické přelakování může značně prodloužit životnost podlahy.




1 Vyčistěte povrch s Bona Clean R50.



2 Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 240.



3 Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.



4 Nechte povrch řádně zaschnout.



5 Bona Pure důkladně promíchejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte tužidlo.



6 Aplikujte Bona Pure pomocí válečku Bona Polyester Roller.



- Pro obnovu povrchu je určen transparentní nátěr Bona Pure. Pro zcela nový barevný design je určen Bona Pure Colour, který je k dispozici v 10 standardních barvách, ale je k dispozici v široké škále RAL a NCS barev.

Postup

1. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku Bona Clean R50.
2. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeci Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy a hrany vybruste manuálně nebo pomocí brusky Bona Supraflex. Broušení je pouze povrchní, a proto neovlivní vzhled povrchu podlahy.
3. Vyčistěte povrch pomocí stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou v nádrži, abyste odstranili brusný prach.
4. Nechte podlahu zaschnout.
5. Před aplikací lak Bona Pure důkladně promíchejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte tužidlo a smíchejte směs mechanicky. Po smíchání by měla být směs aplikována do 2 hodin.
6. Aplikujte Bona Pure pomocí válečku Bona Polyester Roller (8-10 m²/l). Aplikujte technikou do kříže a ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Ošetřete celou podlahu. Nechte zaschnout. Povrch je možné zatížit lehkou chůzí po 12 hodinách od aplikace. Plná zátěž je doporučována po 5-7 dnech.



Před Po

Nový vzhled elastických podlah

Bona Pure Colour pro zcela nový barevný design podlah

Široká škála RAL a NCS barev

Ekologicky šetrné řešení



Pro více informací naskenujte QR kód
nebo navštivte www.bona.com/cz

Bona®

Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona®