

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Complejidad: **Fácil**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Craft Oil 2K FrostAspecto: **Mate natural**

El suelo se masajea con este aceite con pigmentación blanca para alisar los detalles y aportar lustre adicional.

Nordic Milk aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil 2K Frost

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120. Aspire con cuidado.	
2. Aplique Bona Nordic Tone con una mopa, brocha Bona, aplicador americano, T-bar con paño que no libere pelusas.	5-10 h
3. Remueva a fondo el aceite y aplíquelo en el suelo con una rasqueta de goma o un pad de pulido blanco (aprox. 20 m ² /l).	
4. Espere 15-30 minutos para que se absorba el aceite. Unifique la superficie con una pulidora equipada con un pad blanco y añada más aceite cuando sea necesario.	15-30 min
5. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas.	15-30 min
6. Para un acabado perfecto, vuelva a pulir el suelo una última vez con un Bona Woolpad.	12-24 h

Información adicional

- Para proteger la pigmentación es recomendable aplicar una capa de Bona Hardwax como tratamiento final. La versión extra mate es preferible pigmentada con un 5% de aceite Bona Craft oil Frost añadido.

Consideraciones especiales

Si se desea una mayor resistencia al desgaste y proteger la pigmentación, se recomienda terminar el tratamiento aplicando Bona Hardwax Oil.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.