


Instruções para uma limpeza em profundidade

Decks de madeira (oleados)

MT-LP



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

A máquina Bona PowerScrubber, combinada com o limpador Bona Deep Clean Solution, limpa os decks de madeira oleados de maneira rápida e eficaz. A limpeza em profundidade não é um procedimento independente, visto que parte da proteção das superfícies é eliminada durante o processo. Por isso deve-se aplicar uma nova camada de óleo depois da limpeza em profundidade. Se a superfície se encontra ainda em bom estado, faça uma limpeza profunda suave ajustando a pressão das escovas para o nível baixo. Para madeira muito suja ou deteriorada, use a Bona PowerScrubber a plena potência.




- Monte as escovas cor-de-laranja na Bona PowerScrubber.
- Encha o depósito com 1 litro de limpador Bona Deep Clean Solution e 9 litros de água.
- Ajuste a pressão de contacto das escovas para o nível médio ou alto.
- Molhe o deck com água para que esteja húmido.
- Limpe o deck deslocando a máquina sistematicamente ao longo das tábuas de madeira.
- Molhe o deck com água.
- Deixe secar, e a seguir, aplique o óleo Bona Decking Oil.



Limpeza em profundidade (B)

Instruções para proteger Decks de madeira (oleados)

MT-P



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Se a superfície ainda se encontra relativamente em bom estado, então pode efetuar um simples oleado de manutenção. No entanto, se o deck apresenta madeira grisalha e deteriorada, será necessário fazer um novo oleado completo.

- Limpe o deck em profundidade e deixe que a superfície seque completamente.
- Aplique uma camada fina e uniforme de óleo Bona Decking Oil sobre uma área do deck utilizando uma trincha larga ou outro aplicador adequado. Trabalhe ao longo de todo o comprimento das tábuas.
- Passados 10-15 minutos aprox. elimine o óleo que sobra com um pano de algodão. Pode ser feito de forma manual ou com uma polidora, envolvendo o pad da polidora com o pano.
- Continue com as secções restantes até ter tratado todo o deck.
- A superfície deve estar pronta para um uso leve uma vez passadas 12 horas (a 20 °C e com 60 % de H.R.), embora sejam necessárias 24 horas para desenvolver a resistência completa. Se chover antes de que o produto seque, pode ser que tenha que voltar a aplicar uma camada fina de óleo.




Proteção (C)

Instruções para revestimento

Decks de madeira

MT-RC



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

O revestimento é necessário quando a superfície tenha sido danificada por causa do sol. Para restaurar a beleza natural do deck devemos eliminar as fibras de madeira danificadas e deterioradas antes de voltar a aplicar o óleo Bona Decking Oil. A aplicação é rápida e simples se utilizar a máquina Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

- Monte as escovas de limpeza cor-de-laranja à Bona PowerScrubber.
- Encha o depósito com 1 litro de Bona Deep Clean Solution e 9 litros de água.
- Ajuste a pressão de contacto das escovas no nível alto.
- Molhe o deck com água. Certifique-se de que fique totalmente húmido.
- Para limpar o deck, trabalhe sistematicamente ao longo das tábuas.
- Molhe o deck com água limpa.
- Deixe secar bem a superfície.
- Aplique uma camada fina e uniforme de óleo Bona Decking Oil, trabalhando por secções. Use uma trincha larga ou outro aplicador adequado, siga todo o comprimento das tábuas.
- Passados 10-15 minutos aprox. elimine o óleo que sobra com um pano de algodão. Pode ser feito de forma manual ou com uma polidora, envolvendo o pad da polidora com o pano.
- Continue com as secções restantes até ter tratado todo o deck.
- A superfície deve estar pronta para um uso leve uma vez passadas 12 horas (a 20 °C e com 60 % de H.R.), embora sejam necessárias 24 horas para desenvolver a resistência completa. Se chover antes de que o produto seque, pode ser que tenha que voltar a aplicar uma camada fina de óleo.



1:9

