

Phorms School

Berlin, Alemania




Presentación

Phorms es una institución educativa bilingüe de vanguardia con escuelas repartidas por toda Alemania. Desde su instalación hace 13 años, el suelo de linóleo rojo en el Salón Rojo ha estado expuesto a un alto nivel de tráfico y suciedad. El Salón Rojo es un espacio multifuncional en la escuela ubicada en el sur de Berlín que utilizan estudiantes, profesores y padres varias veces al día para practicar deporte, desarrollar diferentes actividades y celebrar reuniones




Antes y después



Antes

El elevado tránsito soportado durante años ha provocado marcas de calzado y daños en la superficie.



Después

Con la Solución para Suelos Resilientes Bona se recuperó la belleza original del suelo, añadiendo al mismo tiempo una capa de protección.

"El resultado es más que convincente. El suelo ha recobrado su aspecto original y ahora es mucho más robusto comparado con el barniz convencional. En el futuro no será necesario decapar ni pulir, lo que nos permitirá ahorrar costes y permitirá que el personal encargado del mantenimiento disponga de más tiempo para otras tareas. Los compañeros de la escuela no son los únicos que se han fijado en el «nuevo suelo», también los padres están muy contentos con esta mejora."


Sandra Exner
Responsable de Administración
Phorms Campus Berlin Süd



El reto

Para mantener el suelo de linóleo, el personal encargado de las instalaciones de Phorms lo decapaba y pulía regularmente durante los descansos escolares en un esfuerzo por devolverle su brillo original. A pesar de esta rutina, el decapado y pulido reiterados dio lugar a un aspecto apagado del suelo que empezaba a revelar su edad y se volvía menos duradero e, incluso potencialmente, más inseguro para los usuarios de la escuela.

Como su nombre sugiere, el Salón Rojo es espectacular visualmente, tomando su denominación del color rojo del suelo de linóleo. Para hacer frente a los retos, la escuela se planteó inicialmente sustituir el suelo. Sin embargo, tras recibir varios presupuestos y averiguar el tiempo que llevaría su sustitución, decidieron buscar una alternativa.



El Proceso

Gracias a la relación de confianza con el contratista, Cujic Gebäudereinigung GmbH, Phorms descubrió la Solución para Suelos Resilientes Bona, que conseguiría renovar la belleza del suelo original, añadir una capa de durabilidad y ahorrar mucho tiempo y dinero. Cujic garantizó a Phorms que iniciaría el trabajo el viernes por la tarde y estaría finalizado para el sábado por la noche, por lo que podrían volver a colocar el mobiliario el domingo evitando así interrupciones en las actividades de la escuela. Para Phorms era fundamental que el recubrimiento estuviera totalmente curado antes de volver a utilizar el espacio y, por supuesto, para que el suelo de linóleo rojo recuperara su gloria original.



Lijado y limpieza profunda del suelo

Lijar el suelo con Bona Fiber Pad



Neutralization

Limpiar la superficie con agua limpia



Aplica barniz

Aplicar dos capas de Bona Pure HD

Los Resultados

Phorms Campus Berlin Süd se benefició de las siguientes ventajas al utilizar la Solución para Suelos Resilientes Bona en la renovación de su suelo resiliente.

Durabilidad

Bona Pure HD añade una capa adicional de durabilidad a la superficie y protege el suelo de los daños causados por las soluciones de limpieza, el tránsito peatonal, la suciedad y el desgaste general.

Diseño

Con la Solución para Suelos Resilientes Bona, Phorms logró mantener el característico jaspeado rojo del diseño y devolver al suelo su hermoso aspecto original

Fácil mantenimiento

Ahora, Phorms disfrutará de un programa de mantenimiento mejorado y más sencillo para el cuidado de sus suelos. Nunca más hará falta decapar y pulir el suelo

Ahorro de tiempo

En menos de tres días, el suelo estaba completamente renovado sin tener que interrumpir la actividad de la escuela.

Antes

Después



Antes



Después